

Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Fone: 015-3281-1613

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Fone: 015-998004747

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Fone: 015-997063989

CNPJ: 60.113.172/0001-01

CEP-18.190-000

INDICAÇÃO Nº 738 /22

INDICO ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR, as providências necessárias, junto ao setor competente, no sentido de:

Efetuar, com a **MÁXIMA URGÊNCIA**, a retirada do lixo/entulho localizado nas laterais da rua Benedito Antunes Gomes, altura do número 799, no Bairro San Conrado, bem como passar a máquina e cascalhar.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação tem como objetivo, atender pedidos feitos por muitos munícipes a este Vereador, a fim de viabilizar o trânsito seguro de veículos e pessoas na localidade e evitar a proliferação de bichos e animais peçonhentos, tendo em vista, que está ocorrendo o descarte incorreto de lixo.

Plenário Vereador Carvalho de Oliveira Ribeiro

Sala das Sessões, 24 de Agosto de 2.022.

RICHARDSON CORRÊA DE OLIVEIRA

/ (NENÊ) VEREADOR



Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP-18.190-000





Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP-18.190-000





Rua Professor Toledo, nº 668, Centro

Email: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fone: 015-3281-1613

Fone: 015-998004747

Fone: 015-997063989

CEP-18.190-000

